RAM MOHAN PALACE—CONDITION OF BUILDING

400. മിസ്റ്റർ സി. ആർ. ഇയ്യുണ്ണി : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗവൺമെണ്ടു് സദയം മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) എറണാകുളത്തെ റാംമോഹൻ പാലസ്സിനു സാരമായ പൊട്ടലോ, വിള്ളലോ, താഴ്ചയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി കേടുകൾ ചുരുങ്ങിയ ചിലവുചെയ്താൽ തീരുന്നതാണോ;

(സി) ടി കേടുകൾ തീർപ്പാൻ ഇതേവരെ എത്ര സംഖ്യ ചിലവായി;

(ഡി) ടി കേടുകൾക്കു ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണെന്നറിവാൻ ഗവൺമെണ്ടിൽനിന്നു് അന്വേഷണം നടത്തീട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ :

(എ) നിസ്സാരമായ ചില പൊട്ടലുകൾ ചുമരിന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

(ബി) അതെ.

(സി) ടി കേടുകൾ തീർപ്പാൻ ക. ഫ,വ്വർ ചിലവാക്കീട്ടുണ്ടു്.

(ഡി) ഈ സംഗതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നു ഗവൺമെണ്ടിനു തോന്നീട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ സി. ആർ. ഇയ്യുണ്ണി: ചിലവാക്കിയ സംഖ്യ വളരെ കുറവാണെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടു്; അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നുവെച്ചതായിരിക്കുമോ എന്നു് അറിഞ്ഞാൽകൊള്ളാം?

Mr. President : We were satisfied with the assurance given by our Chief Engineer.

Mr. C. R. Iyyunni *(Trichur-South):* My question is who is responsible for this? Unless an enquiry has been conducted and some findings arrived at, it cannot be known who is responsible for this. My point is a sum of Rs. 1,844 has been spent on account of the crack. Somebody must be responsible for this. If it were properly done there cannot be that crack.

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* There has been no evidence that there was any bad workmanship. Considering the locality of the building the slight defects of the building were not considered so serious as to go further into the matter.

Mr. A. B. Salem *(Mattancheri):* What was it due to?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* It was due to the slight settlement of the foundation.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly